

تصميم وتصنيع منظومة لقياس التوصيلية الحرارية للمواد الموصلة
(النحاس، الألمنيوم، سبيكة البراس)

سهام يونس مصطفى

قسم الفيزياء / كلية التربية

جامعة الموصل

القبو

الاستلام

2011 / 05 / 04

2010 / 11 / 09

Abstract

In this research we designed and constructed a system from a local materials and tested for measuring the thermal conductivity coefficient of thermally good conducting materials in the temperature range (25–150 °C). We measure the thermal conductivity of three conducting materials (Copper, Aluminum and Brass alloy), The thermal conductivity measuring result show a good convergence with standard values (Cu 416W/m.c° with a percentage error 3.7%), (Al 244 W/m.c° with a percentage error 2.9 %), (Brass alloy 112,5 W/m.c° with a percentage error 2.2 %). The thermal conductivity of copper and aluminum show decreases of conductivity with increasing temperature.

الخلاصة:

في هذا البحث تم تصميم وتنفيذ منظومة باستخدام مواد محلية الصنع لقياس معامل التوصيل الحراري للمواد ذات التوصيل الحراري الجيد عند مدى درجات الحرارة 150-25°c. إذ تم إجراء القياسات على ثلات أنواع من المواد الموصولة وهي (النحاس النقي، الألمنيوم النقي، سبيكة البراس 60Cu-40Zn). أظهرت نتائج فحص التوصيل الحراري للمواد أعلاه عند درجة حرارة الغرفة تقاربًا جيداً مع ما نشر في الأدبيات العلمية والمقاييس العالمية مع فارق بسيط في كل مادة و كالتالي (النحاس 416 W/m.c° بفارق 3.7% عن القيمة القياسية)، (الألمنيوم 244 W/m.c° بفارق 2.9 % عن القيمة القياسية)، (سبائك البراس 112.5 W/m.c° بفارق 2.2% عن القيمة القياسية)، أما نتائج فحص

الوصيلية الحرارية للنحاس والألمونيوم عند درجات الحرارة المختلفة أظهرت تناقص التوصيلية الحرارية مع ارتفاع درجات الحرارة. أن النتائج المستحصلة من البحث أكدت إمكانية قياس وفحص التوصيلية الحرارية للمواد جيدة التوصيل الحراري و بدقة مقارنة للقيم الفياسية.

Introduction

المقدمة

إن انتقال الحرارة عبر التوصيل في المواد الصلبة يتضمن نقل الطاقة الحرارية عبر المادة بدون حركة أو انتقال لذرات المادة، حيث أن معدل نقل الطاقة الحرارية يعتمد على قيمة الانحدار الحراري و التوصيلية الحرارية للمادة [1]. أن التوصيلية الحرارية هي معامل يحدد ظاهرة أو قدرة المادة على نقل الطاقة الحرارية، أو أنها كمية الطاقة الحرارية المنتقلة خلال وحدة سمك المادة باتجاه محدد كنتيجة لاختلاف درجات الحرارة تحت شروط وظروف الحالة المستقرة المحيطة [1,2]. أن المعادن والسبائك المعدنية تكون موصلات حرارية جيدة بخلاف المواد الغير معدنية وذلك لأن آلية نقل الطاقة الحرارية في المعادن تتم بواسطة كل من الموجات الاهتزازية للشبكة (Phonons) و الالكترونات الحرية و تكون آلية نقل الطاقة عبر الالكترونات هي المتغلبة لأنها لا تعاني استطاره كثيرة مثل الفونونات وذلك لامتلاكها سرعة عالية بالإضافة إلى العدد الكبير من الالكترونات الحرية والتي تشارك في التوصيلية الحرارية [2, 4, 5]. أن التوصيل الحراري في المواد المعدنية يعتمد على عدة عوامل خاصة بالمادة ومن تلك العوامل المهمة (درجة الحرارة، العيوب البلورية، حجم حبيبات المادة، نوع المادة والوزن الذي لها، نقافة المادة، نسبة التشوّه اللدن في المادة) حيث إن العوامل أعلاه لها تأثير مباشر في زيادة استطاره للإلكترونات مما يؤدي إلى زيادة مقاومته الحرارية للمادة (p)، أن آلية الاستطار للإلكترونات تعمل بشكل مستقل الواحدة عن الأخرى وتمثل رياضياً كالتالي [6,7,2].

$$\rho_{\text{total}} = \rho_0 + \rho_i + \rho_d \quad (1)$$

$\sigma_t = \text{المقاومة بسبب درجة الحرارة}$

ρ_i = المقاومية بسبب الشوائب

$\sigma_d = \text{المقاومة بسبب التشوه للدن}$

هناك طريقتين لقياس التوصيلية الحرارية للمواد الصلبة الموصلة حراريا وهي طريقة الحالة المستقرة (steady - state) و طريقة الحالة الغير مستقرة (non steady - state)، أما في الطريقة الغير مستقرة فيتم تسلیط الطاقة الحرارية على المادة المراد فحصها عن طريق إشعاع من مصباح ومضي أو ليزر أو قصف المادة بإشعاع الكتروني و هنا يكون من الصعب تحديد كمية الحرارة المسلطة على العينة، أما في الحالة المستقرة فأن تيار ثابت و معلوم يسلط على العينة ولذلك فأن كمية الحرارة المسلطة على العينة يمكن قياسها [8,9]. عدة طرق استخدمت و طورت لقياس التوصيلية الحرارية لمختلف المواد الموصلة وكل واحدة منها تكون


المناسبة لمدى محدود من المواد ولمدى محدود من درجات الحرارة اعتماداً على الخواص الحرارية للمادة المقابلة نفسها. [15,10] حيث يبين الشكل (1) التوصيلية الحرارية للنحاس عند مدارات مختلفة من درجات الحرارة وكل مدى من هذه الدرجات يتطلب تقنية من حيث التبريد أو التسخين أو الأجهزة الخاصة لقياس درجة الحرارة [6]. إن أكبر مشكلة تواجه قياس التوصيلية الحرارية في أي طريقة مستخدمة هو الخطاء الناتج من فقدان الطاقة الحرارية عن طريق الحمل والإشعاع وحتى لو استخدم التفريغ الهوائي تبقى مشكلة فقدان الحرارة عن طريق الإشعاع، لذلك لا توجد طريقة مثالية وكاملة للتخلص من فقدان الحراري [14]. إن المقاييس المطلقة للتوصيلية الحرارية تتطلب تأسيس شروط الحالة المستقرة (steady-state) أي تؤخذ المقاييس عندما تكون المادة في حالة أتزان حراري تام وكلما كانت وحدة سmek المادة كبيرة يؤدي إلى زيادة الوقت المطلوب للوصول إلى حالة الاستقرار [1].

أن أبسط تقرير لقياس التوصيلية الحرارية (K) للمادة جيدة التوصيل الحراري هو تأسيس حالة الأستقرارية الحرارية، معدل طاقة حرارية معلومة متناسبة (P) إلى عينة منتظمة الشكل ومن ثم قياس الهبوط في درجة الحرارة (ΔT) عبر المسافة (Δx) [11] ووفق هذا فإن التوصيلية (K) تعرف بواسطة المعادلة أدناه.

$$K = P / \Delta T \quad (2)$$

ويمكن أن تحول إلى قيمة هندسية مستقلة وذلك بإدراج أبعاد العينة. لقد لوحظ أنه عندما تكون درجة الحرارة عند أي نقطة معينة من الجسم تبقى ثابتة مع الزمن فأن شرط الحالة المستقرة لانسياب الحرارة قد أُسس وعند تقدم الحرارة عبر مساحة المقطع للعينة (A) فأن انسياب الحرارة يكون بعد واحد (one - Dimension) والتوصيلية الحرارية تعطى بالقانون التالي [12,13].

$$K = P / A (\Delta T / \Delta x) \quad (3)$$



الشكل (1): العلاقة بين التوصيلية الحرارية للنحاس ودرجة الحرارة [6]

تصميم وتصنيع منظومة لقياس التوصيلية الحرارية للمواد الموصلة (النحاس، الألمنيوم، سبيكة البراس).


practical part

الجزء العملي :


Design and fabricated test system : تم تصميم وتصنيع منظومة الفحص بالاعتماد على طريقة (Searle's bar methods) [2]، والتي استخدمت أيضاً من قبل الباحثين I. O. Owate, O. E. Abumere, G. O. Avwiri [3]، وأجريت بعض التغييرات التقنية على المنظومة من حيث نظام التبريد ومادة وطريقة العزل كما موضح في الشكلين (2،3).

أ الأجهزة والمواد المستخدمة في الفحص:

استخدم في هذا البحث محوار رقمي نوع Victor صيني المنشأ مع المزدوجات الحرارية نوع (K-Type)، كما استخدم فولتميتر نوع Fluke لقياس فرق الجهد واميتر نوع Victor صيني المنشأ لقياس التيار، مقاومة متغيرة (Varyic)، أربع مسخنات حرارية نوع (sandwich heater) بقدرة (11watt) لكل مسخن، عازل حراري ورقي شفاف من نوع (polyethylene terephthalate)، عينات الاختبار كانت اسطوانية الشكل وهي النحاس بنقاوة (99.9%) بأبعاد (القطر 12 cm) (الطول 0.982 cm)، الألمنيوم بنقاوة (%) (القطر 12 cm) (الطول 0.925 cm)، سبيكة البراس (قطر 0.76 cm) (الطول 12 cm).



الشكل (2): رسم تخطيطي لمنظومة قياس التوصيلية الحرارية




الشكل (3): صورة لمنظومة قياس التوصيلية الحرارية

Test And Measurement

الفحص والقياس :

1. فحص التوصيلية الحرارية للعينات عند درجة حرارة الغرفة

تم قياس التوصيلية الحرارية للعينات باستخدام المنظومة الموضحة وذلك



الشكل (4): رسم تخطيطي للعينة المستخدمة في قياس التوصيلية الحرارية

بدفع الماء البارد بدرجة حرارة (0°C) إلى الصندوق الفليني عبر الأنبوب النحاسي وبعد أن تنخفض درجة حرارة السائل المانع للتجمد داخل الصندوق الفليني إلى (0°C) يدفع السائل إلى جانب العينة المقابل للمسخن بواسطة المضخة الكهربائية، بعدها يسلط فرق جهد متزايد قدرة (240 volt) على المسخن الحراري، وعند ثبوت التيار وفرق الجهد بالإضافة إلى درجات الحرارة وحصول حالة الاستقرار (حالة الاتزان الحراري) تسجل قيم فرق الجهد المسلط والتيار المار بالإضافة إلى درجة حرارة (T₁, T₂) وكما مبين في الشكل (4)، تم حساب معامل التوصيل الحراري من المعادلة أدناه.

تصميم وتصنيع منظومة لقياس التوصيلية الحرارية للمواد الموصلة (النحاس، الألمنيوم، سبيكة البراس).

$$k = \frac{Q L}{A(T_2 - T_1)} \quad (4)$$

$$Q = V \cdot I \quad (5)$$


إذ أن (Q) كمية الطاقة الكهربائية المسلط (watt)، (V) فرق الجهد المسلط (VOLT)، (I) التيار المار بالمسخن (Ampere)، (L) المسافة بين (T₂, T₁) وهي (m²)، (A) مساحة مقطع العينة (m²) والجدول (1) يبين النتائج التي تم الحصول عليها.

جدول (1): نتائج قياس معامل التوصيلية الحرارية Watt. m⁻². °C⁻¹.

سبائك البراس	الألمنيوم النقفي	النحاس النقفي	مسلسل الفحص
111.5	246	420	1
113	244	410	2
112.5	249	423	3
114	241	412	4
111.5	240	415	5
112.5	244	416	المعدل الحسابي
110	237	401	القيمة القياسية

1. تأثير درجة الحرارة على التوصيلية الحرارية

أجري فحص التوصيلية الحرارية للنحاس والألمنيوم عند درجات حرارة (50°C, 75°C, 100°C, 125°C, 150°C) وذلك باستخدام نفس الطريقة أعلاه ولكن تم استخدام أربع مسخنات حرارية قدرة (11 Watt) وربطت على التوازي لتعطي قدرة (44 Watt) لزيادة الطاقة الحرارية وبالتالي رفع درجة حرارة العينة لدرجة الحرارية المطلوبة، والشكل (5) يوضح العلاقة بين التوصيلية الحرارية ودرجة الحرارة لكل من النحاس والألمنيوم.



الشكل (5): الاعتماد الحراري للتوصيلية الحرارية لكل من Al, Cu

Theore. & Pract. Error Measurement : حساب نسبة الخطاء النظرية والعملية:
 تم قياس نسبة الخطاء النظرية وفق قانون (Kline-McClintock Second Power Law) [14,17] وكانت نتائج الحسابات في الجدول (2)

$$U_K = \sqrt{\left(\frac{dk}{dQ}(U_Q)\right)^2 + \left(\frac{dk}{dx}(U_x)\right)^2 + \left(\frac{dk}{dA}(U_A)\right)^2 + \left(\frac{dk}{d\Delta T}(U_{\Delta T})\right)^2} \quad (6)$$

وبتعويض المعادلة (4) في المعادلة (6) تنتج المعادلة النهائية لنسبة الخطاء

$$U_K = \sqrt{\left(\frac{X}{A\Delta T}(U_Q)\right)^2 + \left(\frac{Q}{A\Delta T}(U_x)\right)^2 + \left(\frac{Qx}{A^2\Delta T}(U_A)\right)^2 + \left(\frac{QX}{A\Delta T^2}(U_{\Delta T})\right)^2} \quad (7)$$

حيث أن:

U_K = نسبة الخطاء الكلية

$$U_Q = K_{MLI} \times A_S \frac{(T - T_s)}{t_{MLU}} \quad (8)$$

U_Q = الخطاء في الطاقة الحرارية المجهزة (الحرارة المفقودة عبر سطح العينة الملامس للسطح الخارجي)

K_{MLI} = التوصيلية الحرارية للعزل الورقي الملفوف على العينة ($0.15 - 0.1 \text{ W/m.c}^\circ$)

t_{MLU} = سمك العازل الورقي الملفوف على العينة ($68 \times 10^{-5} \text{ m}$)

T = درجة حرارة العينة

T_s = درجة حرارة المحيط

U_X = الخطاء المتعلق بقياس طول العينة (ورنيه القياس) ويساوي ($2.5 \times 10^{-6} \text{ m}$)

$$U_A = \pm \sqrt{\left(0.5\pi d\right)\left(U_d\right)^2} \quad (9)$$

U_A = الخطاء المتعلق بقياس مساحة مقطع العينة

$$U_{\Delta T} = \sqrt{2} U_T \quad (10)$$

$U_{\Delta T}$ = الخطاء المتعلق بقياس الفرق بين درجات الحرارة (ΔT) و (U_T) تساوي ($0.5C^\circ$)

أما نسبة الخطاء العملية فحسبت وفق المعادلة التالية

$$K_{Pract. Error} = \frac{Measure_K - Standard_K}{Standard_K} \times 100\% \quad (11)$$

جدول (2): حسابات نسبة الخطاء العملية والنظرية

Brass	Al	Cu	Error Measurement
1.402	1.708	1.814	U_Q Watt
25×10^{-7}	25×10^{-7}	25×10^{-7}	U_X (m)
2.98×10^{-8}	3.63×10^{-8}	3.85×10^{-8}	U_A (m^2)
0.353	0.353	0.353	$U_{\Delta T}$ (C°)
14.34	37.9	69.37	U_K W/m.c°
2.2%	2.9%	3.7%	Pract. Error

Discussion

المناقشة:

1. التوصيلية الحرارية عند درجة حرارة الغرفة

أظهرت نتائج القياس تقارب في قيم معامل التوصيل الحراري مع القيم القياسية مع فارق بسيط ويرجع السبب في ذلك إلى أن أي قياسات مختبريه الغرض منها هو الحصول على قراءات يصاحبها عدم دقة تؤدي بالنتيجة إلى أخطاء في القياسات النهائية، وعند اشتراك عدة قياسات في المعادلة لحساب قيمة أخرى فإن الخطاء العام يحسب في النتيجة النهائية وذلك بإشراك كل الأخطاء الناتجة من كل عنصر داخل المعادلة [14]. وفي قياس التوصيلية الحرارية فإن الخطاء العام يمكن ليشمل جميع العوامل المتغيرة وأهمها هو الطاقة الحرارية المفقودة عبر المسخن وعبر العينة [14,15]. أن نتائج الفحص أظهرت أن جميع قيم التوصيلية الحرارية للمواد تحت التجربة أعلى من القيم القياسية وذلك يعود إلى إن قيمة (ΔT) منخفضة مما دل على أن قيمة الطاقة الكهربائية من المسخن لا تتساب جميعها عبر طول العينة بل قسم منه يذهب كطاقة مفقودة وهذا ما أكدته حسابات نسبة الخطاء النظرية حيث بين الجدول (3) أن هناك طاقة حرارية مفقودة U عبر المساحة السطحية للعينة وتتضاعل هذه الطاقة كلما قل قطر العينة، حيث أظهرت النتائج العملية أن عينة البراس لها أقل نسبة خطاء وبلغت (2.2%) بسبب صغر قطر العينة وبالتالي المساحة السطحية بالمقارنة مع عينة النحاس والألمنيوم، كما أظهرت حسابات مجموع نسب الخطاء النظرية لقيمة معامل التوصيل الحراري (U_k) توافقها مع القيم العملية لنسبة الخطاء (practical Error) من حيث أن أعلى قيمة كانت لعينة النحاس ثم للألمنيوم ونزوولاً لعينة البراس.

2. الاعتماد الحراري للتوصيلية الحرارية

أظهرت نتائج قياس التوصيلية الحرارية للنحاس والألمنيوم تناقص قيم التوصيلية الحرارية مع زيادة درجة الحرارة والسبب يرجع إلى أن ازدياد درجة الحرارة يؤدي إلى زيادة الطاقة الاهتزازية لذرات المادة مما يؤدي إلى عرقلة مسار ناقل الطاقة وهو الإلكترون بنقصان المسار وازدياد المقاومة (t_p) وبالتالي تقل قيمة (K) [2,6,7].

Conclusion

الاستنتاجات:

1. أن نتائج الفحص للتوصيلية الحرارية للعينات الثلاثة ومقارنتها مع القيم القياسية أثبتت أن منظومة الفحص والتي تم تصميمها وبناءها في المختبر أثبتت كفاءتها في أعطاء نتائج مقاربة لقيم التوصيلية الحرارية للمواد جيدة التوصيل الحراري.
2. إن أعلى نسبة خطاء كانت للمتغير (U_0) أما بقية المتغيرات فكانت نسبتها قليلة جدا ولم تؤثر على نسبة الخطاء العامة.
3. أن استخدام عينات ذات قطر (8 mm) فأقل يعطي نسبة خطاء قليلة تقريباً (2.2%).
4. أن استخدام طول (5 cm) بين (T1-T2) أعطى نتائج جيدة ومقاربة لقيم القياسية للتوصيلية الحرارية.

References :

- 1) ALETY Sridevireddy, 2K. Raghavendra Rao "A PC-based Technique to Measure the Thermal Conductivity of Solid Materials "Department of Electronics, Department of Physics Sri Krishnadevaraya University, Anantapur, Andhra Pradesh, India, 515055, Published: 26 January 2009.
- 2) William D. Callister, jr. Material Science And Engineering An Introduction·John Wiley & Sons, Inc, p.662, p. 663, (2003).
- 3) Owate. I. O., O. E. Abumere and G. O. Awwiri, A device for thermal conductivity measurement in a developing economy, *Scientific Research and Essay*, Vol. 2, 4, pp.122-126., 2007.
- 4) Gustafson. S. E., Transient plane source technique for thermal conductivity and thermal diffusivity measurements of solids materials, *Review of Scientific Instruments*, Vol.62, pp. 797-804. 1991.
- 5) Gustavson. M, E. Karawacki, S. E. Gustafson, Thermal conductivity, thermal diffusivity, and specific heat of thin samples from transient measurement with hot disk sensor, *Rev. Sci. Instrum*, Vol. 65, pp. 3856-3859, 1994.
- 6) Hutchison. T.S. and D.C.Baird "The physics of engineering solid", John Wiley & Sons, Inc, Canada,322-333, 1967.
- 7) Srivastava. G. P., The Physics of Phonons, *Adam Hilger IoP Publishing*, Bristol, 1990.

- 8) Graebner. J. E., Simple method for measuring the thermal conductivity of a thin plate, *Rev. Sci. Instrum.*, 64, 11, November, pp. 3245-3247, 1993.
- 9) Ileana Constantinescu, Jamshid Sulaymonov "thermal properties of solids measurement techniques" March 22nd, 2001, MatE 210, Experimental Methods in Mat. Eng., Spring 2001, In partial fulfillment of requirements for MatE 210 Professor G. Selvaduray.
- 10) Mukaro. R., M. Gasseller, C. Kufazvinei, L. Olumekor and B. M. Taele, Microcontroller-based multi-sensor apparatus for temperature control and thermal conductivity measurement, *Measurement Science and Technology*, Vol. 14, No. 8, pp. 45-49, 2003.
- 11) Graebner. J. E., Simple method for measuring the thermal conductivity of a thin plate, *Rev. Sci. Instrum.*, 64, 11, November, pp. 3245-3247, 1993.

(12) فرانك ب. أنكروبيرا، ديفيد ب. دووت "أسس انتقال الحرارة" ترجمة د.صالح اسماعيل نجم، فائق عبد الوهاب حمد، مأمون فيصل الاطرقجي. الفصل الثالث،جامعة البصرة، 1985

- 13) Owate. I. O., O. E. Abumere, G. O. Awwiri "A device for thermal conductivity measurement in a developing economy", department of physics, university of port Harcourt, 2007.
- 14) Beasley, D.E. and R.S. Figliola, *Uncertainty Analysis*, in *Theory and Design for Mechanical Measurements.*, Joh Wiley & Sons, Inc.: New York. p. 171-200, 1995.
- 15) Amanda Noranzyk, Office of Science, Science Undergraduate Laboratory Internship Program "Thermal Conductivity Measurements of Graphite Samples" Los Alamos National Laboratory, August 12, 2009.
- 16) John R. Porter III "Thermal Conductivity Measurements of Three Common Metals Using LabVIEW for Data Acquisition" October 23rd, 2008.
- 17) Beasley, D.E. and R.S. Figliola, *Uncertainty Analysis*, in *Theory and Design for Mechanical Measurements.* 1995, Joh Wiley & Sons, Inc.: New York. p. 171-200.